

18.04.2013

Sayın İlgili,

Tesisimiz Üretim sahasının Klima içlerinde bulunan Nemlendirme ünitelerinde peteklerin kireç ile kaplanması sonucu verimin düşmesi, 2-3 yılda atıl duruma gelmesi bunun paralelinde Ünitelerde kısa sürede biyolojik üreme artması sorunların Engellenmesi için besleme suyuna 4 t/h RO cihazı,Ozanlama sistemi U.V lamba ile dezenfeksiyon ile besi suyu hazırlanmıştır. Yapılan Bu çalışmalar sonucu nemlendirme üniteleri peteklerinde depozit oluşumunun önüne geçilerek kullanın ömürleri 4 katına çıkmış,daha verimli çalışma sağlanmıştır. Yapılan Bu çalışmalara İfo Group Liderlik ederek sorunlarımızın çözümünü sağlamış olup Yaptıkları bu başarılı çalışmalar ve Katkılarından Dolayın teşekkür eder diğer firmalara İfo Group'u tavsiye ederim.

Adı Soyadı: *Feyzi TIRYAKI*

Görevi: *Prcter&Gamble Gebze Plant Utilities Lideri*

imza :

