


AntaresAVM Soğutma kulelerimizde bulunan boru demetlerindeki yosun, kireç, silika ve çamur vs. karışımından oluşan depozit ısı aktarımına müsaade etmeyecek boyuta gelmişti, bu depozitin temizlenmesi adına InfoGroup Firmasından kimyasal, yıkama ve danışmanlık hizmetleri aldık. Yıkama esnasında INFO221 ve INFO223 kimyasalları kullanıldı. Bu işin gerçekleşmesinde bizlere destek veren Çiğdem ÖZER ve Erdoğan ALYAGUT'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz. Tarafımıza temin ettikleri kimyasalları ve InfoGroup firmasını tüm işletmelere önermekteyiz.



YIKAMA ÖNCESİ





PH KONTROLLÜ INFO221 VE INFO223 İLE
YIKAMA ESNASINDA KULE HAVUZU



YIKAMA ESNASINDA
BORULardan DÖKÜLENLER



YIKAMA SONRASI KİREÇ MİNİMİZE EDİLDİ

HAKAN ŞAHBAZ
ANTARES AVM/DOLUNAY AVM YATIRIM
İŞLETMEVE KONUT İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ.-ANKARA

DOLUNAY AVM YATIRIM İŞLETME
VE KONUT İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ.
Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A
Ayvalı - Etilik / ANKARA
Tel:(0312) 322 70 30 Faks:(0312) 322 70 86
Y.Beyazıt V.D. 3108202599 Tic.Sicil No: 158812